

平成 24 年、建物 2 階北側、漏水事故発生確認



平成 24 年春、建物南側において業者による漏水事故の原因調査が行われていたことにより、建物南側において漏水事故が発生していたことを知る。調査の状況から屋上を満水としたオーバーフローによる漏水事故の可能性は低いものと判断した。

平成 24 年 6 月 29 日、建物 2 階北側式場北側天井・壁において漏水事故の痕跡を確認、天井設置の照明器具は取り外され、壁クロスは漏水により縦縞模様となり、状況から、規模の大きな漏水事故であったと思われる。1 階にも被害が及んでいるものと思われる。被害状況から屋上のオーバーフローは考えられず、ルーフトレンの破損あるいは雨水管の破損が考えられ、式場は使用不能の状態にあり、放置されている。

