

2階、集会場排煙窓

集会場(1)



集会場(2)



2階の集会場排煙窓は祭壇構造物に塞がれ、平成7年12月竣工以降 排煙不能の状態にあった。

平成18年、(有)丸倉共立商事は排煙不能の状態であることを知り(株)博善社に改善を求めるも改善されることがなく、平成21年、定期報告義務者を(株)博善社に変更する届出を提出し、(株)博善社は建築安全推進課より改善を求める通知書を受け、平成22年3月、改善完了報告書を提出している。

集会場(1)排煙窓現況



漏水事故の痕跡確認

改善完了報告書提出後、集会場(2)



改善完了報告書記載改善内容とは異なり
改善されていない