

給湯ボイラー室床材

給湯方式の変更により給湯ボイラー設備が取り止めとなり、給湯ボイラー室施工は行われていない。

給湯室床材は防塵塗装仕上げであった。

