

ISO9001 サーベイランス審査、更新審査

平成 16 年 11 月 9 日、㈱博善社は ISO9001:2000 を認証取得し、6 ヶ月毎のサーベイランス審査と 3 年毎の更新審査を経て現在（ISO9001:2008）に至っている。

平成 16 年末に発生した、屋上無清掃による漏水事故を契機とした調査により、建物に建築基準法違反や消防法違反等の不備が在ることが判明し、㈱博善社に原状回復（是正処置）を求めたが応じることはなかった。

平成 18 年、平成 22 年、㈱博善社に対し札幌清田消防署より改善通知書が出され、平成 22 年、札幌市建築安全推進課より改善通知書が出される。

㈱博善社は(有)丸倉共立商事から原状回復を求められた事実と、札幌清田消防署から出された改善通知書、札幌市建築安全推進課から出された改善通知書に対してどのような是正処置、予防処置を講じたかを文書化し、記録し、保管し、サーベイランス審査、更新審査時に、㈱博善社が講じた是正処置と予防処置の妥当性についての審査を受けていなければならない。

㈱博善社は平成 18 年 11 月 9 日、札幌清田消防署に提出した改善計画書において少量危険物取扱所の届出について虚偽の設置届出書（非常出入口 2 ヶ所未施工を隠蔽する為）提出している。また、宿直室の換気設備と排煙窓に対する改善通知においても虚偽の改善完了報告書を平成 22 年 9 月 27 日に札幌市建築安全推進課に提出している。これらを確認するには、図面を持参した抜打ちの現地審査を行わなければ確認することは出来ない。