

平成 13 年、平成 16 年、漏水事故 2 階床材被害

2 階集会場(2) 合成スラブ床 (QL デッキプレート床材) 状況
撮影箇所 ①



撮影箇所 ②



2階ホール 合成スラブ床 (QL デッキプレート床材)
撮影箇所 ③



2階集会場(1) 合成スラブ床 (QL デッキプレート床材)

撮影箇所 ④



2階集会場(1) 合成スラブ床 (QL デッキプレート床材)

撮影箇所 ⑤



2階床 撮影箇所

