

FF 灯油暖房機無断設置と灯油配管屋内引込

平成14年～15年冬期間に建物2階北西角の仮安置室で発生したポータブル灯油暖房機使用による不完全燃焼事故後に仮安置室にオイルサーバーによる灯油供給のFF灯油暖房機を設置し、更に1階2和室にFF灯油暖房機を設置した。

無断設置した各部屋はエアコンによる冷暖房設備が設置されている。

建物北側に新たに灯油ホームタンクを設置し、灯油配管は露出配管の状態で建物屋内引込み工事が成されている。また、FF灯油暖房機吸排気筒の為に外壁を貫通している。

1階和室（2）



1階和室（1）



2階仮安置室



オイルサーバー

無断設置 FF 暖房機用ホームタンク⇒屋内引込



1階2和室、2階仮安置室給油配管分岐点



仮安置室引込露出配管





1階和室（1）引込



1階和室（2）引込



腰壁貫通



腰壁貫通